



* A carga pode ser uma Lampada ou Motor de 12 Vcc!
 * Max 3 Amperes com dissipador no Mos-fet!

www.esquemas.org	
Controle PWM	
Rev 1.0	
22/08/05	

Chave anexada
ao Potenciometro!